














环境因素识别与评价步骤

第一步 确定评价范围
Identify Scope

第二步 识别环境因素
Identify Environmental Aspects

第三步 识别及评价环境影响
Identify Environmental Impacts

第四步 评价重要环境影响
Evaluate Significant Environmental Impacts

导线车间环境因素识别、评价表

序号	活动、产品、服务	环境因素	污染物名称	环境影响	时态	状态	因素评价	重要性
1	导线生产	导线生产	废气	大气污染	正常	正常	一般	一般
2	导线生产	导线生产	废水	水污染	正常	正常	一般	一般
3	导线生产	导线生产	噪声	噪声污染	正常	正常	一般	一般
4	导线生产	导线生产	固废	固废污染	正常	正常	一般	一般
5	导线生产	导线生产	能源消耗	能源消耗	正常	正常	一般	一般
6	导线生产	导线生产	化学品使用	化学品使用	正常	正常	一般	一般
7	导线生产	导线生产	危险废弃物	危险废弃物	正常	正常	一般	一般
8	导线生产	导线生产	其他	其他	正常	正常	一般	一般

检修作业 环境因素识别、评价表

序号	活动、产品、服务	环境因素	污染物名称	环境影响	时态	状态	因素评价	重要性
1	检修作业	检修作业	废气	大气污染	正常	正常	一般	一般
2	检修作业	检修作业	废水	水污染	正常	正常	一般	一般
3	检修作业	检修作业	噪声	噪声污染	正常	正常	一般	一般
4	检修作业	检修作业	固废	固废污染	正常	正常	一般	一般
5	检修作业	检修作业	能源消耗	能源消耗	正常	正常	一般	一般
6	检修作业	检修作业	化学品使用	化学品使用	正常	正常	一般	一般
7	检修作业	检修作业	危险废弃物	危险废弃物	正常	正常	一般	一般
8	检修作业	检修作业	其他	其他	正常	正常	一般	一般

重要环境因素一览表






序号	环境因素	部门/场地	活动 / 产品 / 服务	管控措施	状态
1	设备噪声、空压机噪声	生产设备部	设备维护、保养、变动	佩戴耳塞	正常
2	意外火灾	仓库	化学品储存意外引起	严禁烟火	紧急
3	能源利用	导线车间	生产用电	用电管控	正常
4	拉线油泄漏	导线车间	拉线生产	危废收集	正常
5	化学品泄露	危化品仓库	化学品储存过程的容器破损	收集、监测	正常
6	时效炉、拉线机等产生的少量废气	导线车间	拉线生产	定期检测	正常



原防护罩





改造后



2、一般固废处理处置


(1) 废包装材料及废渣：由供应商回收，与供应商签订的购销合同中约定回收条款或签订回收协议。

(2) 木材边角料及刨花：经设备目标减量 2 吨/年，由固废处置单位回收，提升固废处置匹配率，减少固废处置产生的废木材。







危 险 废 物	
主要成分：废拉丝油 化学名称：拉丝油 危废八位码：900-249-08 危险情况：易燃性	危险类别 
安全措施： /	
废物产生单位：上海中天铝业有限公司南通分公司 地址：南通市经济技术开发区新开南路19号 电话：15240552558 联系人：潘鹏鹏 批次号：913206915668501004/900-249-08 数量：1.286吨 产生日期：2021-11-10 10:56	











01


04













								% %









谢谢
THANKYOU